

Groenewegen DRO-15-27 B

Merk: **Groenewegen**

Type: **DRO-15-27 B**

Soort voertuig: **Gesloten laadbak met klep**

Kilometerstand: **1 KM**

Kavelnummer: **BWL249125**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **OK-45-DH**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **15-11-2007**

Chassisnummer **1**

APK **01-03-2025**

Motorvermogen **1 kW / 1 PK**

Brandstof **N.v.t.**

Euro norm **N.v.t.**

Tachograaf

Versnellingsbak

Wielbasis (mm) **886 mm**

Eigen gewicht (kg) **9,620 kg**

Totaal gewicht (kg) **42,000 kg**

Vooras (kg) **- kg**

Laadvermogen (kg) **32,380 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie

Vering **Lucht**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte **13629**

Breedte **2517**

Hoogte

Doorgang **2667**

Vloerhoogte

Extra toebehoren

Laadklep

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

ABS | Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen **saf schijf**

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Nee**

Bijzonderheden/Gebreken

Voor volgende keuring zal er wel iets laswerk aan zitten. Op alle assen vorig jaar nieuwe remmen gehad. Schijven en blokken!!

Schades

Schade links

Zijwand wrap

Schade achter

strip onderzijde

Schade rechts

rechter zijwand bolt in midden omdat hij onderin vastgezet moet worden
Zijwand wrap

