

Volvo FH

Merk: **Volvo**

Type: **FH**

Soort voertuig: **Chassis cabine**

Kilometerstand: **1,290,735 KM**

Kavelnummer: **BWL249162**

Locatie: **België**



NL **23-BDL-3**

Niet-ge kentekend/import

Bouwjaar	18-12-2013
Chassisnummer	YV2RT60C0EA754941
APK	18-12-2024
Motorvermogen	405 kW / 552 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 6
Tachograaf	{Digitaal}
Versnellingsbak	I-Shift
Wielbasis (mm)	597 mm
Eigen gewicht (kg)	12,040 kg
Totaal gewicht (kg)	28,000 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	15,960 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	6x2 star
Vering	Blad/Luchtvering
Cabinevariant	Globetrotter XL

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

2e bed | Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Koelkast | Motorrem | Radio CD | Sperdiff. | Standkachel | Zijskirts |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen



Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Ja**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Tijdens het rijden tikken en klap in de motor. Chauffeur heeft hem direct uitgezet. Hierna startte hij niet meer. Volgens Volvo waarschijnlijk bus stuk, waardoor er veel water in olie terecht is gekomen. Carterpan gedemonteerd en hier kwam veel koelwater uit. Roetfilter ook vol met olie.

Schades

Schade voor
Scheur voorruit

Interieur

Interieur
Redelijk nette auto

