

MAN TGX 26.440 6x2-4 LL

Merk: **MAN**

Type: **TGX 26.440 6x2-4 LL**

Soort voertuig: **Schuifzeillaadbak**

Kilometerstand: **641,559 KM**

Kavelnummer: **BWL249178**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **43-BNB-3**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **17-09-2014**

Chassisnummer **WMA21XZZOEM6573661**

APK **29-03-2025**

Motorvermogen **324 kW / 441 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf **{Digitaal}**

Versnellingsbak **automaat**

Wielbasis (mm) **615 mm**

Eigen gewicht (kg) **10,540 kg**

Totaal gewicht (kg) **26,000 kg**

Vooras (kg) **- kg**

Laadvermogen (kg) **15,460 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **44,000 kg**

Asconfiguratie **6x2 getsuurd**

Vering **Lucht**

Cabinevariant **XLX**

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte **7289**

Breedte **2539**

Hoogte **2777**

Doorgang **2428**

Vloerhoogte

Extra toebehoren

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

2e bed | Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische spiegels | Elektrische ramen | Koelkast | Retarder | Sperrdiff. | Standkachel | Zonneklep |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **40mm mm**

Remmen

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Status banden

Bandenmaat

As 1 **L:85, R:40 (%)** As 2 **295/60**

As 2 **L:50, R:50 (%)**

As 3 **L:25, R:40 (%)**

Schades

Schade achter

dak even nakijken op lekkage

