

Pacton T2 001

Merk: **Pacton**

Type: **T2 001**

Soort voertuig: **Open wagen**

Kilometerstand: **1 KM**

Kavelnummer: **BWL259266**

Locatie: **Overijssel**



Niet-ge kentekend/import

Bouwjaar **29-01-2004**

Chassisnummer **XLDTB23200048822**

APK **29-01-2025**

Motorvermogen **0 kW / 0 PK**

Brandstof **N.v.t.**

Euro norm **{ListType_EmissionStandard_0}**

Tachograaf

Versnellingsbak

Wielbasis (mm) **725 mm**

Eigen gewicht (kg) **7,000 kg**

Totaal gewicht (kg) **32,000 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **25,000 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie

Vering **Luchtvering/Luchtvering**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte **10900**

Breedte **2540**

Hoogte **2500**

Doorgang

Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

ABS | Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

BPW schijf

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Ja**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Nee**

Bijzonderheden/Gebreken

BPW schijf

Veel laswerk: Gat in chassis boven luchtbalgen 1e as links en rechts, ook bevestiging luchtbalgen verrot Alle aanwezige slangklemmen slecht Gele luchtslang lekt Rechtsachter zeilspanner defect. Gat in kooiaap constructie, ook is deze op meerdere plekken ingescheurd Remklauwen 1e en 2e as zitten vast Komt niet aan zijn remvertraging en remt tevens scheef Losse deel bumper mist Onderzijde kopschot slecht Draaikrans bevestiging slecht en verroest

