

Daf FAX CF85

Merk: **Daf**

Type: **FAX CF85**

Soort voertuig: **Open laadbak met kraan**

Kilometerstand: **775,342 KM**



Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte **6585**

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte **1080**

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Dakspoiler | Elektrische ramen | PTO | Motorrem | Koelkast | Standkachel | Zonneklep | Zwaailampen | Retarder |

Kavelnummer: **BWL259278**

Locatie: **Zuid-Holland**

NL **BX-HN-65**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **07-01-2010**

Chassisnummer **XLRAC85MCOE865246**

APK **15-01-2025**

Motorvermogen **300 kW / 409 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 5**

Tachograaf **{Digitaal}**

Versnellingsbak **Automaat**

Wielbasis (mm) **640 mm**

Eigen gewicht (kg) **21,550 kg**

Totaal gewicht (kg) **37,000 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **15,450 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **50,000 kg**

Asconfiguratie

Vering **Blad**

Cabinevariant

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **40mm mm**

Remmen

Geen volle tank bij levering

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Ja**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Geen volle tank bij levering

Aan groot onderhoud toe: Spatschermen vastzetten Achterlichtglas en diverse verlichting nakijken Remklauw 4e as links vast Stootblok trekas links vervangen Remventiel vernieuwen Retarder lekt wat olie Diverse koelslangen aan vernieuwing toe Rechts voor hydrauliekslang steunpoot is aan vervanging toe. Slang persfilter lekt wat en paar verouderde slangen op kraan die aan vervanging toe zijn.

