

Krone N/A

Merk: **Krone**

Type: **N/A**

Soort voertuig: **Koeltrailer**

Kilometerstand: **1 KM**

Kavelnummer: **BWL259314**

Locatie: **Gelderland**



NL **OS-41-XR**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **16-09-2021**

Chassisnummer **WKESD000000986936**

APK **31-10-2024**

Motorvermogen **1 kW / 1 PK**

Brandstof **N.v.t.**

Euro norm **N.v.t.**

Tachograaf

Versnellingsbak

Wielbasis (mm) **877 mm**

Eigen gewicht (kg) **7,714 kg**

Totaal gewicht (kg) **41,000 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **33,286 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie

Vering **Lucht**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte **13411**

Breedte **2513**

Hoogte

Doorgang **2649**

Vloerhoogte

Extra toebehoren

Laadklep

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep **Dhollandia**

Hefvermogen **2500 kg**

Keuringsdatum opbouw

Opties

ABS | Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Trailer staat sinds de zomer stil ivm faillissement. Accu's zullen leeg zijn. Rood is bestickerd. Gunning onder voorbehoud van kredietverstrekker en Rechter commissaris. Extra kosten voor uitgifte op locatie € 75,-

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Nee**

Bijzonderheden/Gebreken

Trailer staat sinds de zomer stil ivm faillissement. Accu's zullen leeg zijn. Rood is bestickerd. Gunning onder voorbehoud van kredietverstrekker en Rechter commissaris. Extra kosten voor uitgifte op locatie € 75,-

Apk verlopen door stilstand

Schades

Schade voor
rood is wrap

Schade links
roos is wrap

Schade rechts
rood is wrap

