

# Krone N/A

Merk: **Krone**

Type: **N/A**

Soort voertuig: **Koeltrailer**

Kilometerstand: **0 KM**

Kavelnummer: **BWL259316**

Locatie: **Gelderland**



NL **OS-42-XR**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **16-09-2021**

Chassisnummer **WKESD000000986937**

APK **27-10-2024**

Motorvermogen **1 kW / 1 PK**

Brandstof **N.v.t.**

Euro norm **N.v.t.**

Tachograaf

Versnellingsbak

Wielbasis (mm) **877 mm**

Eigen gewicht (kg) **7,714 kg**

Totaal gewicht (kg) **41,000 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **33,286 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie

Vering **Lucht**

Cabinevariant

## Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte **13414**

Breedte **2517**

Hoogte

Doorgang **2650**

Vloerhoogte

## Extra toebehoren

Laadklep

## Toebehoren

Capaciteit

Laadklep **Dhollandia**

Hefvermogen **2500 kg**

Keuringsdatum opbouw

## Opties

ABS | Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Trailer staat sinds de zomer stil ivm faillissement. Accu's zullen leeg zijn. Rood is bestickerd. Gunning onder voorbehoud van kredietverstrekker en Rechter commissaris. Extra kosten voor uitgifte op locatie € 75,-

## Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Nee**

## Bijzonderheden/Gebreken

Trailer staat sinds de zomer stil ivm faillissement. Accu's zullen leeg zijn. Rood is bestickerd. Gunning onder voorbehoud van kredietverstrekker en Rechter commissaris. Extra kosten voor uitgifte op locatie € 75,-

APK verlopen door stilstand

## Schades

### Schade voor

rood is wrap

### Schade links

rood is wrap

### Schade achter

hoek deur links en kras deur links

### Schade rechts

roos is wrap

