

Mercedes-Benz ACTROS

Merk: **Mercedes-Benz**

Type: **ACTROS**

Soort voertuig: **Trekker**

Kilometerstand: **187,603 KM**

Kavelnummer: **BWL259317**

Locatie: **Gelderland**



NL **61-BPN-5**

Niet-ge kentekend/import

Bouwjaar **05-06-2020**

Chassisnummer **|W1T96340310454737**

APK **03-11-2024**

Motorvermogen **265 kW / 361 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf **(Digitaal)**

Versnellingsbak **Automaat**

Wielbasis (mm) **385 mm**

Eigen gewicht (kg) **7,325 kg**

Totaal gewicht (kg) **19,000 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **0 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **44,000 kg**

Asconfiguratie

Vering **Blad**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Standkachel | ABS | Centrale portiervergrendeling |
Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels |
Motorrem | Radio CD | Zijskirts | Zonneklep |
Adaptive cruise control |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Ianeguard camera's en spiegels

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Ianeguard camera's en spiegels

Indien accu's leeg zijn kan dsisplay een storing vertonen. Tijdens opname geen storingen aanwezig

Schades

Schade links

Spiegel

